


Fundamentplan BM9010 mit 750 mm Rollen



Montage:

Sofern der Bremsenprüfstand länger als 2 Tage nicht verwendet wird, kann sich in der Grube Kondenswasser bilden bzw. Korrosion an Elektroteilen, das die Funktion beeinträchtigt. In diesem Falle muss die Grube ausreichend belüftet werden.